


Geberit Duofix WC-elementer



Kvalitetssikring

Duofix top/front betjent 82 cm



Geberit nr. 111.245.00.1
VVS-nr. 617060.510

Top -eller frontbetjent
indbygningscisterne til 3/6
litr. skyl
Passer til betjenings-
pladerne Artline, Kappa20
og 21 og Kappa50 samt de
pneumatiske fingertryk


Reserve dele:

Skyllegarniture 3/6 ltr.:
Geberit nr. 240.638.00.1
VVS-nr. 617500.181

Svømmerventil til udskiftning:
Geberit nr. 240.700.00.1
VVS-nr. 617500.900

Servicesæt for svømmerventil:
Geberit nr. 240.771.00.1
VVS-nr. 617500.494

Duofix top/front betjent 98 cm



Geberit nr. 111.295.00.1
VVS-nr. 617060.560

Top -eller frontbetjent
indbygningscisterne til 3/6
litr. skyl
Passer til betjenings-
pladerne Artline, Kappa20
og 21 og Kappa50 samt de
pneumatiske fingertryk


Reserve dele:

Skyllegarniture 3/6 ltr.:
Geberit nr. 240.638.00.1
VVS-nr. 617500.181

Svømmerventil til udskiftning:
Geberit nr. 240.700.00.1
VVS-nr. 617500.900

Servicesæt for svømmerventil:
Geberit nr. 240.771.00.1
VVS-nr. 617500.494

Duofix frontbetjent



Geberit nr. 111.306.00.5
VVS-nr. 617060.310

Frontbetjent
indbygningscisterne til
armlæn. 3/6 ltr. skyl

Passer til Sigma
betjenings-pladerne,
Bolero, Tango, Samba &
Mambo

Reserve dele:


Skyllegarniture 3/6 ltr.:
Geberit nr. 240.622.00.1
VVS-nr. 617500.186

Svømmerventil til udskiftning:
Geberit nr. 240.700.00.1
VVS-nr. 617500.900

Servicesæt for svømmerventil:
Geberit nr. 240.771.00.1
VVS-nr. 617500.494

Kvalitetssikring

Duofix frontbetjent, smal



Geberit nr. 111.312.00.5
VVS-nr. 617060.320

Frontbetjent
indbygningcisterne til 3/6
ltr. skyl

Passer til Sigma
betjenings-pladerne,
Bolero, Tango, Samba &
Mambo


Reservedele:

Skyllegarniture 3/6 ltr.:
Geberit nr. 240.622.00.1
VVS-nr. 617500.186

Svømmerventil til udskiftning:
Geberit nr.240.700.00.1
VVS-nr. 617500.900

Servicesæt for svømmerventil:
Geberit nr. 240.771.00.1
VVS-nr. 617500.494

Duofix frontbetjent hjørneelement



Geberit nr. 111.394.00.5
VVS-nr. 617050.300

Frontbetjent
indbygningcisterne til 3/6
ltr. skyl

Passer til Sigma
betjenings-pladerne,
Bolero, Tango, Samba &
Mambo

Reservedele:


Skyllegarniture 3/6 ltr.:
Geberit nr. 240.622.00.1
VVS-nr. 617500.186

Svømmerventil til udskiftning:
Geberit nr.240.700.00.1
VVS-nr. 617500.900

Servicesæt for svømmerventil:
Geberit nr. 240.771.00.1
VVS-nr. 617500.494

Kvalitetssikring

Duofix frontbetjent breddeindstilleligt



Geberit nr. 111.387.00.5
VVS-nr. 617060.340

Frontbetjent
indbygningcisterne til 3/6
ltr. skyl

Passer til betjenings-
pladerne Sigma 50, Sigma
20, Sigma 10, Bolero,
Tango, Samba og Mambo


Reserve dele:

Skyllegarniture 3/6 ltr.:
Geberit nr. 240.622.00.1
VVS-nr. 617500.186

Svømmerventil til udskiftning:
Geberit nr. 240.700.00.1
VVS-nr. 617500.900

Servicesæt for svømmerventil:
Geberit nr. 240.771.00.1
VVS-nr. 617500.494

Duofix frontbetjent højdeindstilleligt



Geberit nr. 111.396.00.5
VVS-nr. 617060.330

Frontbetjent
indbygningcisterne til 3/6
ltr. skyl

Passer til betjenings-
pladerne Sigma 50, Sigma
20, Sigma 10, Bolero,
Tango, Samba og Mambo

Reserve dele:

Skyllegarniture 3/6 ltr.:
Geberit nr. 240.622.00.1
VVS-nr. 617500.186

Svømmerventil til udskiftning:
Geberit nr. 240.700.00.1
VVS-nr. 617500.900

Servicesæt for svømmerventil:
Geberit nr. 240.771.00.1
VVS-nr. 617500.494

Vedligeholdelse Duofix cisterner:

Hvis vandet løber konstant i toiletskålen, kontrollér da at udløbsventilens ventilring ikke er skadet. Hvis dette er tilfældet, monter ny ventilring (Geberit-nr. 816.418.00.1). Er der ingen synlige skader på ventilringen, renses den for kalk og smudspartikler.

Kontrollér derefter, at indløbsventilen lukker korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, renses ventilhuset for smudspartikler. Lukker indløbsventilen stadigvæk ikke, kan det være nødvendigt at montere nyt pakningssæt (Geberit-nr. 240.771.00.1) eller udskifte den komplette indløbsventil (Geberit-nr. 240.715.00.1).